MUC-OFF HIGH PERFORMANCE ULTRASONIC TANK CHAIN CLEANER (ULTRASONIC-ČISTILO) MC.20528 = 1 l

Navodila za uporabo: 1. Pretresite plastenko, nato ultrazvočno čistilno posodo napolnite s čistilom Muc-Off High-Performance Ultrasonic Chain Cleaner do najmanj dveh tretjin prostornine oziroma toliko, da bo veriga popolnoma potopljena. Pri tem pazite, da tekočina ob dodajanju verige ne bo stekla čez rob. **2.** Verigo, ki jo želite očistiti, položite v žično košaro. **3.** Vklopite ultrazvočno čistilno posodo in pustite delovati 10 minut pri 30 °C. **4.** Verigo odstranite iz čistilne posode ter s krtačo za natančno čiščenje skrtačite obe strani verige in njene valjčke. Uporabite pladenj za verigo iz nerjavnega jekla, zaščitne rokavice za mehanična dela in zaščito za oči. **5.** Verigo položite nazaj v čistilno posodo, obrnjeno na drugo stran, in napravo ponovno vklopite za dodatnih 10 minut. Če je veriga ležala plosko, jo obrnite. Preverite rezultat in po potrebi ponovite korake od 3 do 5. **6.** Verigo odstranite in jo temeljito sperite s svežo, čisto vodo, po možnosti toplo ali vročo. Nato jo popolnoma posušite z našim puhalnikom It Blows Precision Air Blaster, s stisnjenim zrakom ali na toplem mestu, dokler na njej ni več vlage. Redno preverjajte stopnjo onesnaženosti čistilne tekočine v posodi in jo po potrebi dolijte. Maščobe, umazanija in ostanki se usedajo na dno, zato je lahko tekočina na videz čista. Čeprav se čistilo že ob prvi uporabi obarva in onesnaži, še vedno vsebuje aktivne sestavine za raztapljanje in mehčanje umazanije. Uporabljajte ga, dokler ne ugotovite, da ne čisti več učinkovito. **POMEMBNO:** Za najboljše rezultate izdelek pred uporabo vedno preizkusite na neopaznem mestu. Hranite na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Posodo hranite tesno zaprto. Hraniti zunaj dosega otrok. **Opozorila**: **NEVARNO** H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite zdravnika. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. **Uvoznik in distributer:** Proloco Trade, d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si
UFI: UV12-F074-700Q-JFP2

