

MUC-OFF PUNCTURE PLUG REPAIR KIT **(Muc-off tubeless kit za popravilo) MC.20131**

Ste kdaj obstali sredi divjine z gromozansko luknjo v plašču, ki je prevelika za tesnjenje? Na srečo ste pravkar spakirali naš novi komplet za popravilo tubeless PUNCTURE PLUG. Hiter in enostaven način, da vstavite črva v luknjo in se takoj vrnete na vožnjo! S tem setom in uporabo naših črvov lahko zagotovite, da vas nič ne bo ustavilo in se boste ves dan vozili po svojih najljubših poteh. Trd in trpežen 2-v-1 ročaj z orodjem za vbod/vijak je opremljen s 5x debelimi črvi in 5x tankimi črvi, vse pakirano skupaj v priročni torbici za shranjevanje. Združljiv z vsemi cestnimi, MTB in gravel pnevmatikami. Paketi z 10 črvi za popravilo (5x tanki in 5x debeli) na voljo tudi ločeno.

Navodila za uporabo: Identificirajte vir luknje in odstranite ostanke. Z Brusilnim predelom na kovinskem delu orodja očistite in obrusite luknjo, da Zagotovite popolno tesnjenje. Zdaj primite gumijastega črva in ga stisnite, da sploščite en konec. Vstavite ga skozi luknjo na koncu orodja. Poiščite luknjo in nato vstavite vtič orodja skozi luknjo, dokler gumijasti črv ni približno na polovici poti, tako da konci črva ostanejo na zunanji strani pnevmatike. Z vrtenjem orodja v smeri urinega kazalca za nekaj vrtljajev zavrtite črva znotraj pnevmatike in orodje počasi izvlecite iz pnevmatike, da črv zakrpa luknjo. Ponovno napolnite pnevmatiko na zeleni tlak, odrežite konce črva in že ste pripravljeni na vožnjo. **OPOZORILO:** Črno zaščitno pokrivalo ostrega dela orodja mora biti med vožnjo vedno nataknjeno na orodje, da zaščiti konico!

Priporočamo, da orodje med vožnjo vedno shranite v primeri kolesarski ali podsedežni torbici in ne v žepu oblačila! **Opozorila:** P102: Hraniti zunaj dosega otrok. OSTRI ROBOVI, uporabljajte previdno! Pred uporabo tega izdelka si oglejte naš »how-to« videoposnetek! **Uvoznik in distributer:** Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si