

MUC-OFF CHAIN WAX CLEANER
(ČISTILO ZA VOSEK WAX-OFF) MC.21545CEE = 500 ml

Navodila za uporabo: Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Popršite po celotnem pogonskem sklopu, vključno z verigo, kaseto, verižniki in menjalniki. Pustite delovati do 1 minute in po potrebi zdrgnite s krtačo. (Če uporabljate napravo za čiščenje verige, odvijte razpršilec in napravo napolnite s tekočino.) Po čiščenju temeljito sperite z vodo in poskrbite, da odstranite vso tekočino. Verigo popolnoma osušite in nato uporabite Muc-Off Chain Wax za izjemno gladko delovanje in vrhunsko pripravljenost na dirko. POMEMBNO: ni priporočljivo za netovarniške premaze oziroma zaključne obdelave. Za najboljše rezultate izdelek vedno najprej preizkusite na manj vidnem mestu. Previdno uporabljajte na barvanih površinah. Hranite v hladnem in suhem prostoru. **Opozorila:** NEVARNO H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315: Povzroča draženje kože. H319: Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P301+P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P331: NE izzvati bruhanja. P332 + P337+313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P501: Odstraniti vsebino/posodo na zbirno mesto za nevarne ali posebne odpadke. **Izdelek vsebuje:** ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izaalkani, ciklični, <2% aromатов. **Uvoznik in distributor:** Proloco Trade, d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si
UFI: H5N4-P0K9-M00E-1NH2

